HI-SPORTS

Vol.29

ORIGINAL PARTS FOR AMF MACHINE

～ 実績と信頼のハイ・スポーツ社オリジナルパーツ ～

ボールリフトプーリー
米国製

適応機種 82-70、82-90、82-90XL、90XLi



＜誤った例①＞
プーリーの溝が広く
ベルトと合わない。



＜誤った例②＞
プーリーの溝より
ベルトのガイドが広く、
溝に入りきらない。



＜正しい例＞
プーリーとベルトの
ガイドが合っている。

L-002
ボールリフトプーリー

ボールリフトベルトの寿命を延ばしベルトの機能を向上させるには、
取付後適切な点検調整作業を継続する必要があります。
プーリーはベルトのガイドが狭く、一般的なベルト用の、溝が浅いタイプです。

ロアーヨーク
米国製

L-014
ロアーヨーク

アッパーヨーク
米国製

L-001
アッパーヨーク

商品コード	部品番号	商品名
L-002	V000024661-5	ボールリフトプーリー
L-014	V000024659	ロアーヨーク
L-001	V070001995	アッパーヨーク

※納入価格は全て消費税別の価格で記載しています。

◇１９７０年より積み重ねた信頼と実績のボウリングパーツ販売◇

153-0063　東京都目黒区目黒2-15-14 目黒FSDビル7F　TEL 03（3791）6871㈹　FAX 03（3719）1918
大阪 06（6330）5701　名古屋 090（1690）6274
0120（444）322（岐阜・三重・九州全般・沖縄のみ対応）
ホームページ www.hi-sp.co.jp
株式会社 ハイ・スポーツ社

HI-SPORTS

Vol.29

ORIGINAL PARTS FOR AMF MACHINE

～ 実績と信頼のハイ・スポーツ社オリジナルパーツ ～

ボールリフトプーリー
米国製

適応機種 82-70、82-90、82-90XL、90XLi



＜誤った例①＞
プーリーの溝が広く
ベルトと合わない。



＜誤った例②＞
プーリーの溝より
ベルトのガイドが広く、
溝に入りきらない。



＜正しい例＞
プーリーとベルトの
ガイドが合っている。

L-002
ボールリフトプーリー

ボールリフトベルトの寿命を延ばしベルトの機能を向上させるには、
取付後適切な点検調整作業を継続する必要があります。
プーリーはベルトのガイドが狭く、一般的なベルト用の、溝が浅いタイプです。

ロアーヨーク
米国製

L-014
ロアーヨーク

アッパーヨーク
米国製

L-001
アッパーヨーク

商品コード	部品番号	商品名
L-002	V000024661-5	ボールリフトプーリー
L-014	V000024659	ロアーヨーク
L-001	V070001995	アッパーヨーク

※納入価格は全て消費税別の価格で記載しています。

◇１９７０年より積み重ねた信頼と実績のボウリングパーツ販売◇

153-0063　東京都目黒区目黒2-15-14 目黒FSDビル7F　TEL 03（3791）6871㈹　FAX 03（3719）1918
大阪 06（6330）5701　名古屋 090（1690）6274
0120（444）322（岐阜・三重・九州全般・沖縄のみ対応）　ホームページ www.hi-sp.co.jp
株式会社 ハイ・スポーツ社