



～ 実績と信頼のハイ・スポーツ社オリジナルパーツ ～



バンテージの自信作フレーム！！

リ スポ ッ ト セ ル  
米 国 製




テーブル取付用ボルトの締め付けをしっかりとせる為、フレームの取付部にナットが溶接してあり、完全にロックされ、緩みにくい構造です。新タイプはピポットが(5/16)太くなっており、折れや曲がりにくい部品です。新タイプへ切替える場合、T-039-2レバーとT-036-1×ワッシャーも替える必要があります。

- T-087 (V07002792) フレーム
- T-007 (V07002654) ピポット(1/4)
- T-007-1 (V07007617) ピポット(5/16)
- T-036 (V963200002) Xワッシャー(1/8)
- T-036-1 (V963400002) Xワッシャー(3/16)
- T-039 (V07002633) レバーASSY(1/4)
- T-039-2 (V07007618) レバーASSY(5/16)
- Z-393 (V808640121) CAPボルト#10-32×3/4
- Z-394 (V808640141) CAPボルト#10-32×7/8

※ ● = 新旧共通のパーツ、● = 旧タイプ用、● = 新タイプ用

◇ 1970年より積み重ねた信頼と実績のボウリングパーツ販売 ◇

～ 実績と信頼のハイ・スポーツ社オリジナルパーツ ～



バンテージの自信作フレーム!!

リ スポ ッ ト セ ル  
米 国 製

テーブル取付用ボルトの締め付けをしっかりとせる為、フレームの取付部にナットが溶接してあり、完全にロックされ、緩みにくい構造です。新タイプはピボットが(5/16)太くなっており、折れや曲がりにくい部品です。新タイプへ切替える場合、T-039-2レバーとT-036-1Xワッシャーも替える必要があります。

- T-087 (V07002792) フレーム
- T-007 (V07002654) ピボット(1/4)
- T-007-1 (V07007617) ピボット(5/16)
- T-036 (V963200002) Xワッシャー(1/8)
- T-036-1 (V963400002) Xワッシャー(3/16)
- T-039 (V07002633) レバーASSY(1/4)
- T-039-2 (V07007618) レバーASSY(5/16)
- Z-393 (V808640121) CAPボルト#10-32×3/4
- Z-394 (V808640141) CAPボルト#10-32×7/8

※ ● = 新旧共通のパーツ、● = 旧タイプ用、● = 新タイプ用

◇ 1970年より積み重ねた信頼と実績のボウリングパーツ販売 ◇